

RN 117
66600 ESPIRA DE L'AGLY - FRANCE
Téléphone : 33 (0)4 68 38 98 00 - Télécopie : 33 (0)4 68 38 92 22

Espira usine

Espira

Espira

Bulletin d'analyse/Certificate of analysis/Certificado de analisis C19007449061

Votre référence/Your reference/Su referencia : **Mail170619**

B.L./Delivery note/Albaran : **BLCDP19007449**
du/of date/del : **21/06/2019**

N° de véhicule/Vehicle/Vehículo : **CQ 049 NC**

ALLIANCE 4

Valérie GEGAUFF
975 chemin du Bas Villarnoud

FR-38260 COMMELLE

Produit/Product/Producto : **MIKHART 130**

ST 66161 (rév. 3)

Lot/Batch/Lote : **69P0677**

Caractéristiques physico-chimiques/Chemical and physical properties/Características fisico-químicas	Unités/Units/Unidades	Résultats/Results/Valores
Aspect Appearance Aspecto		Poudre blanche
Teneur en CaCO ₃ CaCO ₃ content Contenido en CaCO ₃	%	>98,5
Refus cumulé à 400 µ Sieve residue >400µ Rechazo acumulado a 400 µ	%	0
Refus cumulé à 200 µ Sieve residue >200µ Rechazo acumulado a 200 µ	%	18,34
Refus cumulé à 125 µ Sieve residue >125µ Rechazo acumulado a 125 µ	%	51,77
Refus cumulé à 80 µ Sieve residue >80µ Rechazo acumulado a 80 µ	%	75,68

Espira de l'Agly/Espira de l'Agly plant/Fabrica de Espira de l'Agly,
Ven. 21 Juin 2019/Ven. 21 Juin 2019/ven. el 21 juin 2019

Le responsable contrôle/Quality control manager/El servicio de control
Edouard Sanchez
Fax. : 33 (0)4 68 38 98 13